















FICHE n°1 /5	TYPE D'OUVRAGE : MUR DE SOUTÈNEMENT	ETAT : EFFONDREMENT	
Commune : St-Jean-Le-Thomas	Date : 18/07/2018	Propriétaire : Privé	EPSG : 2154
Plans de localisation	<div data-bbox="399 324 869 414" style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">Villa des Dunes, 5 Bvd Stanislas</div>   <div data-bbox="399 996 981 1097" style="text-align: center;"> <p>20 0 20 40 60 80 m</p>  </div>		
Photo de l'ouvrage			
Source	Visite Terrain SETEC Hydratec 18/07/2018		
Observation	Effondrement du mur extérieur suite à la tempête Eleanor de janvier 2018		

FICHE n°2 /5	TYPE D'OUVRAGE : MUR DE SOUTÈNEMENT	ETAT : MESURE TRAIT DE CÔTE n°1	
Commune : St-Jean-Le-Thomas	Date : 18/07/2018	Propriétaire : X	EPSG : 2154
Plans de localisation			
Photo de l'ouvrage			
Source	Visite Terrain SETEC Hydratec 18/07/2018		
Observation	<ul style="list-style-type: none"> - Distance entre le trait de côte et la roue = 36,40m - Fond de carte orthophoto IGN 2015 - X : 367727.308538; Y : 6856113.313396 		

FICHE n°3 /5	TYPE D'OUVRAGE : Dune	ETAT : MESURE TRAIT DE CÔTE	
Commune : St-Jean-Le-Thomas	Date : 18/07/2018	Propriétaire : X	EPSG : 2154
Plans de localisation			
Photo de l'ouvrage			
Source	Visite Terrain SETEC Hydratec 18/07/2018		
Observation	<ul style="list-style-type: none"> - Recul de la dune - Fond de carte orthophoto IGN 2015 - X : 367768.259199 ; Y : 6855828.901456 		

FICHE n°4 /5	TYPE D'OUVRAGE : Dune	ETAT : MESURE TRAIT DE CÔTE	
Commune : Dragey-Ronthon	Date : 18/07/2018	Propriétaire : X	EPSG : 2154
Plans de localisation			
Photo de l'ouvrage			
Source	Visite Terrain SETEC Hydratec 18/07/2018		
Observation	<ul style="list-style-type: none"> - Recul de la dune - Fond de carte orthophoto IGN 2015 - X : 367859.826138 ; Y : 6855606.386825 		

FICHE n°5 /5	TYPE D'OUVRAGE : Dune	ETAT : MESURE TRAIT DE CÔTE	
Commune : Dragey-Ronthon	Date : 18/07/2018	Propriétaire : X	EPSG : 2154
Plans de localisation			
Photo de l'ouvrage			
Source	Visite Terrain SETEC Hydratec 18/07/2018		
Observation	<ul style="list-style-type: none"> - Recul de la dune - Fond de carte orthophoto IGN 2015 - X : 367912.937817 ; Y : 6855439.975770 		